CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	volgnummer attest: 202610271744-75931
naam: Bel Group bv - TankControle	**technicus**
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001	voornaam en naam: Frank Scherens
postcode en gemeente: 3210 Linden	
tel.: 016/601640 gsm:	erkenningsnr.: SV07801
fax:	**datum controle: 27/10/2026**
email: TankControle@belgroup.be	
ondernemingsnummer: BE0506.938.331	arbeidsduur: van 17:44 tot 17:46

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☑ particulier ☐ onderneming	**adres opslagtank indien verschillend van klant**
naam:	naam contactpersoon:
straat en nummer: Tremelobaan 145	straat en nummer: Tremelobaan 145
postcode en gemeente: 3140 Keerbergen	postcode en gemeente: 3140 Keerbergen
tel.: gsm:	tel.: gsm:
email:	email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 5000	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	☐ ingedeeld inhoud (l):	☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☑ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☑ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	☑ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☑ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 01/08/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A ☐ lampolie type C	☐ gasolieverwarming type B ☐ andere:	☐ diesel

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☑ aanwezig, datum: 15/07/2026 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☑ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☑ aanwezig ☐ niet aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig ☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig ☐ niet aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☐ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1

		aanwezig		controle werking	
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

water- en slibbemonstering

☑ uitgevoerd
hoeveelheid water (cm): 0
pH: 0
geleidbaarheid (mS/cm): 0
bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee
☑ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

potentiaalmeting

☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok
☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:

lekdetectiesysteem
☐ aanwezig
☑ niet aanwezig
☐ n.v.t.

permanent
☐ ok
☐ niet ok

op basis van:	controle werking	
☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok
☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok
☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok
☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok
☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok

akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok

dichtheidsbeproeving

☐ n.v.t.
☑ uitgevoerd
☑ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -3,2
onder het vloeistofniveau (dBµV): -4,8
☐ overdruk, drukverlies (mbar/h):
☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h):
☐ andere:
opmerkingen:

kathodische bescherming: ☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☑ n.v.t.
opmerkingen:

		aanwezig		controle werking	
peilmeting	peilstok	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk: sdt
Type: .270
Serienummer: .273160066
Calibratiedatum: 07/10/2027

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
voor eind 2035 moet de fluit vervangen worden door een sonde.

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 27/10/2031	
handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname handtekening klant naam hoedanigheid: Klant