

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0582617	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Elias Amor-Chelihi	
postcode en gemeente: 9810 Ele		erkenningsnr.: SV111368	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 25/06/2026	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
naam:		naam contactpersoon:	
straat en nummer:		straat en nummer: Nobelstraat 121	
postcode en gemeente:		postcode en gemeente: 3120 Tremelo	
tel.: +	gsm:	tel.:	gsm:
email:		email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 1200		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds		☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☒ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit dichtheid toezichtspuit staat deksel	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) staat leidingen (ontluchting, vulling) uitmonding leidingen
inkulping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging waterdicht koolwaterstofdicht algemene staat	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee	opmerkingen:
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok			
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
	☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere: peildarm	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand roestvorming	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☒ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☒ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: geen overvulbeveiliging op de tank	

GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
 handtekening erkend technicus naam: Elias Amor-Chelihi	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Woning hoedanigheid: Klant

